




CARTESIO/ NEON GOA


MANUEL D'UTILISATION

LONGUE DURÉE



PILE

CONTRASTE ÉLEVÉ



ÉCRAN

GRAND DIAMÈTRE



CADRAN

ACCÈS FACILE



MENU

MULTI-MODE

AIR
EAN
GAGE
FREE

Cressi vous remercie pour avoir acheté la montre ordinateur de plongée GOA/ CARTESIO/NEON, un instrument sophistiqué et complet, conçu pour garantir en toutes circonstances le maximum de sécurité, efficacité et fiabilité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES.

MONTRE

- Horaire 12/24 heures avec minutes et secondes.
- Calendrier.
- Chronomètre de précision.
- Fonction deuxième horaire.
- Réveil.

ORDINATEUR DE PLONGÉE

- Algorithme CRESSI RGBM. Nouvel algorithme né de la collaboration entre Cressi et Bruce Wienke basé sur le modèle Haldane intégré avec des facteurs RGNM pour un calcul de décompression sûr lors des plongées répétitives multi-day.
- Tissus : 9 avec périodes de saturation comprises entre 2,5 et 480 minutes ;
- Programme « DIVE » : Processeur complet des données de plongée, même accompagnée d'une éventuelle décompression, de toute plongée effectuée à l'air ou au nitrox.
- Possibilité d'utiliser deux types différents de mélanges hyper-oxygénés de nitrox pouvant être sélectionnés au cours de la plongée (uniquement CARTESIO/NEON).
- Réglage complet des paramètres du %O₂ (pourcentage de l'oxygène) et de la PO₂ (pression partielle de l'oxygène) avec option de régler la PO₂ entre 1,2 bar et 1,6 bar et du %O₂ entre 21 % et 50 % pour le premier mélange. Entre 21 % et 99 % pour le deuxième (uniquement CARTESIO/NEON).
- Possibilité d'effectuer une plongée au nitrox après une plongée à l'air (même en cours de désaturation).

- Possibilité de Deep Stop activé ou désactivé.
- Fonction **GAGE** pour les plongées sans calcul de décompression et remise à zéro du chronomètre de profondeur.
- Fonction **FREE** pour les plongées en apnée avec alarmes pouvant être désactivées.
- Affichage avec système « PCD System » pour une parfaite compression et lisibilité des valeurs.
- Remplacement de la pile à la charge de l'utilisateur.
- Planification des plongées avec défilement manuel de la courbe de sécurité.
- Changement de l'unité de mesure du système métrique (mètres et °C) au système impérial (ft- °F) à la charge de l'utilisateur.
- Alarmes sonores et visuelles.
- Indicateur graphique de toxicité de l'oxygène du SNC.
- Cadran rétro-éclairé hautement performant.
- Journal de bord avec possibilité de mémoriser jusqu'à 50 plongées par type.
- Mémoire historique des plongées.
- Possibilité d'éventuelle réinitialisation (remise à zéro de la désaturation), utile en cas de location de l'appareil.
- Interface PC/Mac avec données générales et profil de plongée (en option).

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET NORMES DE SÉCURITÉ.

IMPORTANT: lire les instructions ! Lire attentivement ce manuel d'utilisation y compris la partie relative aux normes de sécurité. Assurez-vous d'avoir bien compris l'utilisation, les fonctions et les limites de l'appareil avant de l'utiliser ! NE PAS utiliser l'appareil sans avoir lu tous les chapitres de ce mode d'emploi !

IMPORTANT: cet appareil doit être considéré comme une aide à la plongée et ne remplace pas l'utilisation des tableaux de plongée.

⚠ DANGER : AUCUN ORDINATEUR DE PLONGÉE NE PEUT PROTÉGER COMPLÈTEMENT DU RISQUE D'ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION (ADD) (EMBOLIE). IL DOIT ÊTRE PARFAITEMENT CLAIR QU'UN ORDINATEUR DE PLONGÉE NE PEUT PAS ÉLIMINER TOTALEMENT LE RISQUE D'ADD. EN EFFET, L'ORDINATEUR NE PEUT PAS TENIR COMPTE DES CONDITIONS PHYSIQUES DE CHAQUE PLONGEUR QUI PEUVENT CHANGER D'UN JOUR À L'AUTRE. IL CONVIENT PAR CONSÉQUENT DE SE SOUMETTRE À UNE VISITE MÉDICALE APPROFONDIE AVANT DE COMMENCER À PLONGER ET D'ÉVALUER SA PROPRE FORME PHYSIQUE AVANT TOUTE PLONGÉE. IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE LES CIRCONSTANCES POUVANT FAIRE AUGMENTER LE RISQUE D'ADD PEUVENT DÉPENDRE AUSSI DE L'EXPOSITION AU FROID (TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 10°C), DES CONDITIONS PHYSIQUES NON OPTIMALES, DE PLUSIEURS PLONGÉES EFFECTUÉES À LA SUITE OU SUR PLUSIEURS JOURS, DE LA FATIGUE DU PLONGEUR, DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL, DROGUES OU MÉDICAMENTS ET DE LA DÉSHYDRATATION. IL CONVIENT DONC D'ÉVITER TOUTES CES SITUATIONS ET CELLES SUSCEPTIBLES DE REPRÉSENTER UN DANGER À VOTRE SÉCURITÉ : CHAQUE INDIVIDU DOIT ÊTRE RESPONSABLE DE SA PROPRE SÉCURITÉ !

IMPORTANT: cet appareil ne devrait être utilisé que par des plongeurs possédant un brevet : en effet, aucun ordinateur n'est capable de remplacer une formation approfondie sur la plongée sous-marine. N'oubliez pas que seule une préparation adéquate assure une plongée en toute sécurité.

IMPORTANT: l'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON Cressi a été conçu uniquement pour les plongées sportives pratiquées par des amateurs et non pas pour des emplois de caractère professionnel qui exigent des temps d'immersion prolongés et par conséquent une augmentation du risque d'ADD.

IMPORTANT: effectuer des contrôles préliminaires avant d'utiliser l'ordinateur en vérifiant l'état de charge de la pile et les indications de l'afficheur. NE PAS plonger si celles-ci sont peu claires ou ternes et, surtout, si l'icône de pile déchargée apparaît.

IMPORTANT: pendant la plongée se munir d'un profondimètre, d'un manomètre, d'un chronomètre ou d'une montre et des tableaux de décompression. Toujours s'assurer que la pression des bouteilles est adéquate à la plongée programmée et, pendant celle-ci, contrôler fréquemment la quantité d'air restant dans les bouteilles à l'aide du manomètre.

⚠ DANGER : NE PAS EFFECTUER DE PLONGÉES EN ALTITUDE AVANT D'AVOIR RÉGLÉ LE NIVEAU D'ALTITUDE CORRECT. CONTRÔLER LE NIVEAU D'ALTITUDE SUR L'AFFICHEUR UNE FOIS RÉGLÉ. NE PAS OUBLIER QUE LES PLONGÉES À DES ALTITUDES SUPÉRIEURES À 3 000 M AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER COMPORTENT UNE AUGMENTATION SENSIBLE DU RISQUE D'ADD.

⚠ DANGER : AVANT D'EFFECTUER UN VOYAGE EN AVION, ATTENDRE QUE L'ICÔNE INDICANT « NO FLY » DISPARAISSE DE L'ÉCRAN DE L'ORDINATEUR.

IMPORTANT: l'utilisation de cet appareil est strictement personnelle ; en effet, les informations qu'il fournit renvoient exclusivement à la personne qui l'a utilisé pendant une ou plusieurs plongées.

⚠ DANGER : CRESSI DÉCONSEILLE L'UTILISATION DE CET APPAREIL POUR EFFECTUER DES PLONGÉES AVEC DÉCOMPRESSION. CEPENDANT, SI POUR UNE RAISON QUELCONQUE, VOUS ÉTIEZ CONTRAINT DE DÉPASSER LES LIMITES DE LA COURBE DE SÉCURITÉ, L'ORDINATEUR GOA/CARTESIO/NEON CRESSI SERAIT EN MESURE DE FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉCOMPRESSION, À LA REMONTÉE ET À L'INTERVALLE DE SURFACE

IMPORTANT: ne pas effectuer de plongées avec des bouteilles contenant des mélanges au nitrox sans avoir vérifié personnellement le contenu et le bon pourcentage d'O₂ (%O₂). Régler ensuite sur son ordinateur cette valeur correspondant au mélange pour lequel l'ordinateur élaborera les calculs de décompression ; ne pas oublier que l'ordinateur n'accepte pas de valeurs décimales de %O₂.

IMPORTANT: Vérifier le réglage des paramètres de l'appareil avant d'effectuer la plongée.

⚠ DANGER : GOA/CARTESIO/NEON mémorise toujours le dernier pourcentage d'oxygène réglé. Pour la sécurité du plongeur, il est fondamental de contrôler toujours ce paramètre avant toute plongée.

⚠ DANGER : CRESSI DÉCONSEILLE D'EFFECTUER DES PLONGÉES AU NITROX SANS AVOIR SUIVI UN COURS SPÉCIFIQUE RELATIF À CE TYPE DE PLONGÉE. ET CE EN RAISON DU FAIT QUE CES PLONGÉES PEUVENT EXPOSER LE PLONGEUR À DES RISQUES DIFFÉRENTS DE CEUX LIÉS AUX PLONGÉES À L'AIR POUVANT ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES PHYSIQUES ET, DANS DES CAS EXTRÊMES, MÊME LA MORT.

⚠ DANGER : POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, L'ORDINATEUR GOA/CARTESIO/NEON PRÉSENTE LA LIMITE DE PO₂ RÉGLÉE PAR LE FABRICANT À 1,4 BAR MÊME POUR LES PLONGÉES À L'AIR. S'IL EST NÉCESSAIRE D'AUGMENTER DAVANTAGE LA MARGE DE SÉCURITÉ, IL EST POSSIBLE DE RÉGLER LA PO₂ SUR DES VALEURS INFÉRIEURES, JUSQU'À 1,2 BAR, PAR DÉCREMENTS DE 0,1 BAR.

IMPORTANT: après une plongée effectuée avec l'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON en mode Gage (profondimètre-chronomètre), l'appareil n'effectue pas de calculs de saturation et de désaturation pendant les 48 heures restantes qui se sont écoulées à partir de l'utilisation du profondimètre.

IMPORTANT: éviter toutes les plongées ayant un profil hautement dangereux comme, par exemple, le profil en « yoyo », un profil inversé ou bien plusieurs plongées consécutives au cours de la même journée car elles sont potentiellement dangereuses et présentent un risque élevé d'ADD !

IMPORTANT: Il n'existe pour le moment aucun document scientifique valide permettant d'affirmer qu'il est possible d'effectuer plus de deux plongées par jour sur des périodes d'une ou plusieurs semaines sans risque d'accident de décompression. Il est donc important pour la santé de ne pas dépasser deux plongées par jour. En outre, il est recommandé de se reposer au moins 2 heures entre deux plongées.

IMPORTANT: sélectionner et régler le facteur de sécurité Safety Factor le plus conservateur (SF1 et SF2) chaque fois que l'on s'aperçoit d'être en présence de facteurs qui peuvent augmenter le risque d'ADD rendant ainsi la plongée plus sûre.

REMARQUE : en cas de voyages en avion, garder l'appareil avec soi dans la cabine pressurisée.

REMARQUE : Cressi tient à rappeler que les plongées sportives doivent être effectuées dans les limites de la courbe de sécurité et à une profondeur maximale de 40 m, la limite des plongées sportives : dépasser ces limites signifie augmenter considérablement le risque d'ADD.

PLONGÉE EN APNÉE (FREE)

IMPORTANT: La sécurité de la plongée en apnée dépend de la capacité raisonnable de chacun à élaborer des connaissances théoriques et pratiques avec bon sens et prudence dans le but d'éviter tout accident. Cet appareil doit être considéré uniquement comme une aide à la plongée en apnée par des personnes dûment préparées aux risques que comportent cette activité. Il doit donc être utilisé uniquement et exclusivement par des personnes ayant une préparation théorique et pratique complète sur les techniques de plongée en apnée et ses dangers.

⚠ DANGER : CELA DOIT ÊTRE BIEN CLAIR QU'UN ORDINATEUR DE PLONGÉE NE PEUT PAS ET N'A PAS L'INTENTION D'ÉLIMINER LE RISQUE DE LA SYNCOPE OU DU SYNDROME DU TARAVANA. L'ORDINATEUR, EN EFFET, SE LIMITE À INDiquer LES TEMPS DE PLONGÉE, DE SURFACE ET DE PROFONDEUR. LES INFORMATIONS QUI SONT FOURNIES AU PLONGEUR N'ONT QUE LA VALEUR DE SIMPLes DONNÉES QUI DEVIENNENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT UNE FOIS QU'ELLES SONT FILTRÉES ET ÉLABORÉES PAR L'ESPRIT HUMAIN. UNE PRÉPARATION THÉORIQUE SOLIDE ET APPROFONDIE EST PAR CONSÉQUENT RECOMMANDÉE

IMPORTANT : Cet appareil ne devrait être utilisé que par des plongeurs possédant un brevet : en effet, aucun ordinateur n'est capable de remplacer une formation approfondie sur la plongée sous-marine. N'oubliez pas que seule une préparation adéquate assure une plongée en apnée en toute sécurité.

IMPORTANT : L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON Cressi a été conçu uniquement pour les plongées sportives pratiquées par des amateurs et non pas pour des emplois de caractère professionnel.

IMPORTANT : Effectuer des contrôles préliminaires avant d'utiliser l'ordinateur en vérifiant l'état de charge de la pile et les indications au cadran. NE PAS plonger si celles-ci sont peu claires ou ternes et, surtout, si l'icône de pile déchargée apparaît.

⚠ DANGER : Avant d'effectuer un voyage en avion ou de se rendre en altitude, il est fondamental de ne pas avoir effectué de lourdes sessions d'apnée à un rythme soutenu dans les 48 dernières heures.

IMPORTANT : Vérifier le réglage des paramètres de l'appareil avant d'effectuer la plongée.

IMPORTANT : L'apnée en profondeur est une discipline risquée et pour être pratiquée en toute sécurité, elle nécessite une préparation pratique et théorique accrue. Il est donc important d'obtenir un brevet dans une école de plongée agréée. Il est dans tous les cas recommandé d'être parfaitement conscients de ses propres limites et de pratiquer cette discipline en tout état de cause. Il est par ailleurs recommandé de ne jamais plonger seul et d'être toujours suivi par un compagnon prêt à intervenir en cas de besoin.

IMPORTANT : Au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucun document scientifique valide qui connaisse parfaitement les causes du syndrome du Taravana. Il est par conséquent très important, pour votre santé, de ne pas effectuer de plongées en apnée profonde avec des rythmes soutenus pendant plusieurs heures avec de brefs intervalles de surface, de ne pas plonger en conditions de santé n'étant pas parfaitement stables et de s'hydrater en permanence et avec un apport énergétique régulier.

REMARQUE : en cas de voyages en avion, garder l'appareil avec soi dans la cabine pressurisée.

Cressi se réserve le droit d'effectuer d'éventuelles modifications sur l'appareil sans aucun préavis, suite à la mise à jour technologique constante de ses composants.

INTRODUCTION

La montre ordinateur GOA/CARTESIO/NEON Cressi est un appareil récréatif avancé en mesure de fournir toutes les informations nécessaires relatives à la profondeur, les temps de plongée, les éventuelles nécessités de décompression, la vitesse de remontée et les intervalles de surface entre une plongée et la suivante (AIR et NITROX).

L'absorption et l'élimination de l'azote sont constamment élaborées par un logiciel sophistiqué en les adaptant à la quantité de gaz inerte contenu dans les différents mélanges pouvant être utilisés. Ces informations sont indiquées sur le cadran de l'appareil grâce au système PCD System (Priority Compartment Digit Display), qui permet d'établir un « dialogue » simple et direct entre le plongeur et l'ordinateur tout en garantissant une parfaite compréhension de toutes les données utiles à un moment donné et une lisibilité optimale dans toutes les situations d'utilisation. L'ordinateur est également doté d'une montre, d'un chronographe et d'un calendrier et possède une mémoire détaillée des plongées effectuées (log book). Le modèle mathématique de GOA/CARTESIO/NEON peut effectuer des calculs de la saturation et de la désaturation d'une plongée effectuée aussi bien en utilisant de l'air que des mélanges hyperoxygénés (nitrox).

Dans ce dernier cas, il est possible de régler tous les paramètres concernant le mélange de la plongée : de la valeur maximale de PO₂ admise (comprise entre 1,2 bar et 1,6 bar) au pourcentage d'oxygène du mélange ((%O₂) : compris entre 21 % et 50 % d'O₂ (GAS1) et entre 21% et 99% (GAS2) (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON).

L'appareil peut également être réglé par l'utilisateur aussi bien avec des unités de mesure du système métrique (m-°C) que du système impérial (ft-°F).

La montre ordinateur de plongée GOA/CARTESIO/NEON peut être connectée à un PC au moyen de l'interface Cressi (accessoire) et le logiciel correspondant (accessoire). Il est très important de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le comprendre parfaitement ; si tel n'est pas le cas, des dommages sérieux peuvent être causés à la santé : le but de ce manuel est celui de permettre à l'acheteur de comprendre toutes les fonctions de l'ordinateur avant de l'utiliser en plongée. La montre ordinateur GOA/CARTESIO/NEON Cressi se présente toujours allumée en mode montre et pour accéder aux fonctions de l'ordinateur, si celui-ci n'a pas été délibérément verrouillé, il suffit de faire défiler le menu à l'aide des touches UP ▲ / DOWN ▼ jusqu'à l'affichage DIVE, tandis qu'il s'active automatiquement pendant la plongée à une profondeur supérieure à -1,2 m.

COMMANDE DE L'ORDINATEUR

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE ORDINATEUR GOA/CARTESIO/NEON FONCTION MONTRE

GOA/CARTESIO/NEON est muni d'un menu intuitif circulaire à plusieurs niveaux, en lettres capitales uniquement pour une meilleure visibilité.

FONCTION DES TOUCHES

Touche UP ▲ / SEL : une pression brève permet de faire défiler les différents menus et afficher les réglages de façon croissante. Une pression longue permet d'entrer dans les différents menus et pour confirmer.


En mode heure, chronomètre ou dive, une pression longue permet d'allumer le rétroéclairage.

Touche DOWN ▼ / ESC : une pression brève permet de faire défiler les différents menus et afficher les réglages de façon décroissante.

Une pression longue permet de sortir des différents menus.

En mode dive **NITROX** une pression longue permet de changer GAS1/GAS2 (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON).


En mod **GAGE** cette touche permet d'entrer dans la fonction chronomètre de profondeur



MENU TOP

L'affichage standard de la montre présente l'heure et la date comme indiqué sur l'image :

En cas de post dive, à la place de la date figureront les temps de surf, desat et no fly. Il sera toutefois possible, en appuyant sur la touche ▲, de visualiser la date. Si vous souhaitez ajouter une deuxième horaire (fonction WORLD), il est possible, à la place des secondes, de visualiser le fuseau horaire souhaité.



MENU PRINCIPAL

Depuis l'affichage TOP, en se déplaçant avec les touches ▲ /down ▼ les affichages du menu principal défilent :

CHRONO → MODE-S → LOG → DIVE-S → TIME-S → PLAN → SYSTEM → DIVE

Depuis chacun des affichages suivants, en **SEL** appuyant sur la touche il est possible d'accéder aux différentes fonction :

CHRONO


↓SEL ↑ESC

 Depuis cet affichage, en appuyant sur **SEL** on accède à la fonction **CHRONO**


Pour activer ou arrêter le chronomètre, appuyer sur la touche UP ▲

Pour remettre à zéro (lorsque le chronomètre est arrêté) appuyer sur la touche DOWN ▼

La mention CHRO, s'affiche sur la première ligne, tandis que l'heure actuelle s'affiche sur la ligne centrale et les données du chronomètre sur la dernière ligne.

Au cours des 10 premières minutes s'affichent les minutes, secondes et dixièmes de secondes. Après 10 minutes, les heures, minutes et secondes s'affichent.

Après 24 heures, le chronomètre est mis à zéro.

 En sortant de la fonction **CHRONO** les données sont conservées jusqu'à la prochaine réinitialisation.

 Pour sortir du mode **CHRONO**, appuyer sur la touche **ESC**
MODE-S (MODE-SET)

 La fonction **MODE-S** permet de choisir le mode de plongée souhaité.

 Pour accéder à la fonction **MODE-S** appuyer sur la touche **SEL**.

Sur la première ligne figure la mention SET et affichera le mode actuellement sélectionné (clignotant).

En faisant défiler les touches UP ▲ /DOWN ▼, il est possible de sélectionner les différents modes

- AIR pour contrôler les plongées à l'air
- EAN pour contrôler les plongées à l'air enrichi (Enhanced Air Nitrox).
- FREE pour les plongées en apnée
- GAGE pour la fonction profondimètre/chronomètre de profondeur
- OFF (cadenas) pour désactiver le capteur de pression (pratique pour l'utilisation en piscine ou lorsque l'on ne souhaite pas que l'ordinateur enregistre les plongées).


 Confirmer le mode souhaité en appuyant sur la **SEL** jusqu'à entendre un signal sonore.

 Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir au menu principal.

⚠ ATTENTION : Lorsque l'ordinateur de plongée est sur la position OFF, il est conseillé de le déverrouiller avant chaque plongée. Pour des raisons de sécurité, l'ordinateur reste en effet verrouillé également durant la plongée et il sera possible de le déverrouiller uniquement en remontant en surface et en le retirant de l'eau. Une fois déverrouillé, le temps écoulé jusqu'à ce moment ne sera pas pris en compte. Il est donc conseillé de ne pas plonger juste après le déverrouillage mais d'attendre 24 heures pour une désaturation complète.

LOG

Depuis cet affichage, en appuyant sur la **SEL** il est possible d'accéder au journal de bord des touche plongées :



La mémoire GOA/CARTESIO/NEON permet d'enregistrer jusqu'à 50 plongées par type

(air/ean-free-gage) avec données de pression et température.

Après 50 plongées, les plus anciennes sont progressivement supprimées. Les plongées sont numérotées dans l'ordre chronologique, de la date la plus récente à la plus ancienne.

REMARQUE : le journal de bord (logbook) peut être remis à zéro



Sur la première ligne figurent le jour, le mois et l'année de la plongée. Sur la ligne centrale figure l'heure de début et sur la dernière le numéro de journal.


En cas de plongée NITROX, FREE, GAGE, l'icône correspondante s'affichera.

En appuyant sur **SEL** s'affichent les données relatives à la plongée.

LOG AIR


Le journal des plongées AIR se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼.

Sur la page 1 figure :



- Le facteur de sécurité SF (0/1/2)
- Le temps total de plongée DIVE.T (min)
- La profondeur maximale atteinte pendant la plongée MAX DEPTH (m/FT)
- Le numéro de la page en cours de visualisation P(1/2)
- La profondeur moyenne atteinte de la plongée A. (m/FT)
- La température minimale de plongée (°C/°F)
- Éventuelle icône montagne
- Éventuelle icône de dépassement du seuil de PPO2


Sur la page 2 figure :



- La valeur maximale de pression partielle PPO2 (1.2/1.6)
- Le type de plongée (AIR)


LOG EAN (GOA)

le journal des plongées EAN (NITROX) se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼, sur la page 1 figure :



- Le journal des plongées AIR se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼
- Le facteur de sécurité SF (0/1/2)
- Le temps total de plongée DIVE.T (min)
- La profondeur maximale atteinte pendant la plongée MAXDEPTH (m/FT)
- Le numéro de la page en cours de visualisation P(1/2/3)
- La profondeur moyenne de la plongée A.(m/FT)
- La température minimale de plongée °C/°F
- Éventuelle icône montagne
- Éventuelle icône de dépassement du seuil de PPO2


Sur la page 2 figure :



- la valeur maximale de pression partielle PP O2 (1.2/1.6)
- la concentration en oxygène dans le mélange (21/50%)O2


LOG EAN (CARTESIO/NEON)

Le journal des plongées EAN (NITROX) se compose de 3 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼, sur la page 1 figure :




- Le journal des plongées AIR se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼.
- Le facteur de sécurité SF (0/1/2)
- Le temps total de plongée DIVE.T (min)
- Le numéro de la page en cours de visualisation P(1/2/3)
- La profondeur maximale atteinte pendant la plongée MAXDEPTH (m/FT)
- La profondeur moyenne atteinte de la plongée A. (m/FT)
- La température minimale de plongée °C/°F
- Éventuelle icône montagne
- Éventuelle icône de dépassement du seuil de PPO2

Sur la page 2 figure :



- La valeur maximale de pression partielle PP O2 (1.2/1.6) relative au GAS1
- La concentration en oxygène dans le mélange (21/50%)O2 relative au GAS1

Sur la page 3 figure :




- La valeur maximale de pression partielle PP O2 (1.2/1.6) relative au GAS2
- La concentration en oxygène dans le mélange (21/99%)O2 relative au GAS2

LOG FREE


Le journal des plongées FREE (apnée) se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ /DOWN ▼

Sur la page 1 figure :



- Le temps total de la session SESS (min)
- La profondeur maximale atteinte au cours de la session MAXDEPTH (m/FT)
- Le numéro de la page en cours de visualisation P(1/2)
- Le numéro séquentiel des plongeurs D.(01,02,03...)
- La température minimale de la session °C/°F

Sur la page 2 figure :




- Le temps total de surface de la session SURF.T (min)
- Le temps total de plongée de la session DIVE.T (min)
- Le temps total du meilleur plongeur de la session B.(min:sec)

journal de bord du plongeur :

en appuyant sur la touche **SEL** depuis une des pages du journal FREE, il est possible d'accéder au journal des données relatives à chaque plongeur.

en faisant défiler le journal à l'aide des touches UP ▲ /DOWN ▼ , les plongeurs s'affichent de manière progressive avec les données suivantes :

- Temps de surface du plongeur précédent SURF.T (min)
- Temps de plongée du plongeur affiché DIVE.T(min)
- Profondeur maximale du plongeur affiché MAXDEPTH (m/FT)
- Numéro du plongeur affiché D. (01,02,03...)
- Température minimale du plongeur affiché °C/°F




(le journal de chaque plongeon s'affiche uniquement si la session est inférieure à 100 plongeon).

Pour visualiser chaque données de la session avec un nombre de plongeurs supérieur à 100, utiliser l'interface PC/MAC).

LOG GAGE

Le journal des plongées GAGE se compose de 2 pages à faire défiler avec les touches UP ▲ / DOWN ▼

Sur la page 1 figure :



- Le temps de plongée DIVE.T (min)
- La profondeur maximale atteinte pendant la plongée MAXDEPTH (m/FT)
- Le numéro de la page en cours de visualisation P(1/2)
- La profondeur moyenne de la plongée A.(m/FT)
- La température minimale de plongée °C/°F

Sur la page 2 figure :



DEPTH STOPWATCH

- Le temps enregistré par le chronomètre de profondeur

DIVE-SET : Réglage des paramètres de plongée. **AIR / NITROX / NITROX (GOA) NITROX GAS1-2 (CARTESIO/NEON)**

Une fois réglé le menu MODE SET (MODE-S) en mode AIR, NITROX, il est possible de modifier les paramètres correspondants en accédant au menu DIVE SET (DIVE-S).

Appuyer sur la touche **SEL** pour accéder au menu dive-set.

Les paramètres réglables via le menu DIVE-S en mode AIR/NITROX sont les suivants :

DEEPSTOP - SAFETY FACTOR (SF) - ALTITUDE (ALT)- PRESSION PARTIELLE OXYGÈNE (PPO2) - CONCENTRATION OXYGÈNE (%O2 NITROX MODE) - PRESSION PARTIELLE GAS2 (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON) - CONCENTRATION OXYGÈNE GAS2 (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON).

DEEP STOP

Il existe aujourd'hui à travers le monde différents enseignements de plongée et différentes théories de la décompression et chacune d'elles a été développée sur la base d'importantes notions scientifiques, essais en laboratoire et essais pratiques. Certaines d'entre elles, au cours de certaines plongées, viennent étayer et exigent le palier profonde DEEP STOP tandis que d'autres ne prévoient pas de profil de décompression de ce genre. GOA/ CARTESIO/NEON est configurée par le fabricant avec la fonction DEEP STOP activée. L'icône DEEP STOP indique l'activation du palier profond. Appuyer sur la touche **SEL** pour activer/désactiver le palier profond jusqu'à entendre de signal sonore de confirmation.

SF (SAFETY FACTOR)

Le Safety Factor ou facteur de sécurité est un paramètre supplémentaire dont l'objectif est de rendre les plongées plus sûres en cas de facteurs personnels qui augmentent le risque d'accident de décompression. Il peut être modifié par le plongeur sur trois valeurs différentes : SFO/SF1/SF2. Le réglage par défaut du fabricant est SFO, c'est-à-dire désactivé.

Pour changer le Safety Factor (SF) appuyer sur la touche **SEL** et régler le facteur de sécurité souhaité avec les touches UP ▲ /DOWN ▼ (SFO/SF1/SF2).

Confirmer en appuyant sur **SEL** jusqu'à entendre le signal sonore de confirmation.

ALT (ALTITUDE)

En cas de plongée en altitude, régler l'ordinateur comme suit : Appuyer sur la touche

SEL et avec les touches up ▲ /down ▼ configurer la bonne valeur d'altitude.

Appuyer sur **SEL** jusqu'à entendre le signal sonore de confirmation.

Les niveaux d'altitude correspondants aux icônes du cadran sont les suivants :

- Aucune montagne - de 0 à 700 m
- Une montagne - de 700 à 1500 m
- Deux montagnes - de 1500 à 2400 m
- Trois montagnes - de 2400 à 3700 m

Chaque icône indique que l'ordinateur a modifié en conséquence le modèle mathématique en fonction de l'altitude configurée.

Celle-ci doit bien entendu correspondre à l'altitude réelle atteinte et doit être comprise dans les limites des niveaux d'altitude de l'ordinateur (aucune, une, deux, ou trois montagnes). Il convient de se rappeler que lorsque l'on se rend en altitude (altitudes plus élevées que celle où on vit), notre physique subit des changements dus à la sursaturation de l'azote qui doit retrouver un équilibre avec l'environnement extérieur. De la même manière, il est important de rappeler que, en raison de la pression partielle inférieure de l'oxygène dans l'atmosphère, notre corps a besoin d'un certain temps d'acclimatement. Il est donc conseillé, après l'arrivée en altitude, d'attendre 12/24 heures avant de plonger.

⚠ DANGER : GOA/CARTESIO/NEON ne gère pas automatiquement les plongées en altitude et il est donc fondamental de régler correctement le niveau d'altitude et de respecter la période d'acclimatement avant de plonger.

⚠ DANGER : Les plongées effectuées à plus de 3000 m au-dessus du niveau de la mer, comportent une augmentation sensible du risque d'ADD

PRESSIION PARTIELLE DE L'OXYGÈNE PO2

GOA/CARTESIO/NEON est réglé par le fabricant avec une valeur de pression partielle de l'oxygène (PO2) de base égale à 1,4 bar qu'il soit utilisé pour des plongées à l'air ou à un mélange (GOA) au nitrox ou deux mélanges (CARTESIO/NEON) afin d'assurer une sécurité maximale pendant tous les types de plongée. S'il était nécessaire d'augmenter davantage la marge de sécurité de la plongée, il est possible de régler la PO2 sur des valeurs inférieures, jusqu'à 1,2 bar.

Réglage de la pression partielle de l'oxygène (PO2) AIR, NITROX (GOA): À l'affichage PPO2, appuyer sur la touche **SEL** pour accéder à la fonction. La valeur de la pression partielle commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches UP ▲ / DOWN ▼ jusqu'à configurer la pression partielle souhaitée.

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore de confirmation.
 Appuyer sur **ESC** pour sortir de la fonction.

Réglage de la pression partielle de l'oxygène (PO2) NITROX GAS1/GAS2 (CARTE-SIO/NEON) : À l'affichage PPO2 GAS1, appuyer sur la touche **SEL** pour accéder à la fonction.

La valeur de la pression partielle commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ pour configurer la pression partielle souhaitée

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore.

Appuyer sur UP ▲ /DOWN ▼ pour aller sur l'affichage PPO2 GAS2

À l'affichage PPO2 GAS2 appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction.

La valeur de la pression partielle commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ pour configurer la pression partielle souhaitée

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore.

Appuyer sur **ESC** pour sortir de la fonction.

IMPORTANT : L'ordinateur conserve la dernière configuration de PO2 insérée jusqu'à ce que le plongeur ne la règle manuellement sur des valeurs différentes.

REMARQUE : Lorsque la PO2 maximale configurée et le pourcentage d'oxygène du mélange %O2 changent, l'ordinateur indique la profondeur maximale atteinte.

IMPORTANT : La PO2 est réglée par le fabricant sur la valeur de base (par défaut) de 1.4 bar, aussi bien pour des plongées à l'air que pour des plongées avec mélanges au nitrox. De cette manière, l'immersion du plongeur est préservée en suivant les valeurs les plus conservatrices conseillées pour la plongée sportive. Il est toutefois possible de choisir une autre valeur de PO2, comme indiqué dans le chapitre correspondant à la plongée au nitrox. La valeur réglée restera mémorisée sur l'ordinateur jusqu'au prochain réglage de la part du plongeur.

POURCENTAGE D'OXYGÈNE (NITROX) GOA

À l'affichage %O2 appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction.

Le pourcentage d'oxygène commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ pour configurer la pression partielle souhaitée

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore.

Appuyer sur **ESC** pour sortir de la fonction.

À l'affichage %O2 appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction.

le pourcentage d'oxygène commencera à clignoter

Appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ jusqu'à configurer la pression partielle souhaitée.

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore.

Appuyer sur **ESC** pour sortir de la fonction.

POURCENTAGE D'OXYGÈNE (NITROX GAS1 GAS2) CARTESIO/NEON

À l'affichage %O2 GAS1 appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction.

Le pourcentage d'oxygène commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ jusqu'à configurer la pression partielle souhaitée.

Appuyer sur **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore.

appuyer sur les touches UP ▲ /DOWN ▼ pour afficher %O2 GAS2

à l'affichage %O2 GAS1 appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction.

Le pourcentage d'oxygène commencera à clignoter.

Appuyer sur les touches ▲ /DOWN ▼ jusqu'à configurer la pression partielle souhaitée

Enfoncer **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal.

Enfoncer **ESC** pour sortir de la fonction.

DIVE-SET : Réglage des alarmes de plongée. FREE

Une fois réglé, le menu MODE SET (MODE-S) en mode FREE, il est possible d'activer et de modifier les alarmes en accédant au menu DIVE SET (DIVE-S).

Appuyer sur la touche **SEL** pour accéder au menu dive-set.

les alarmes disponibles en mode FREE sont les suivantes : (SURF-T) - (DEPTH) - (STEP) - (DIVE-T)

Alarmes temps de surface (SURF-T)

En activant cette alarme, une fois écoulé le temps précédemment configuré, la montre émettra trois signaux sonores pour prévenir que le temps de surface a été dépassé et le temps de surface affiché sur le cadran commencera à clignoter. Il est possible de régler le temps de 1'00" à 10'00" à intervalles de 0'30".

Appuyer **SEL** pour accéder à la fonction, enfoncer UP ▲ / DOWN ▼ pour régler le temps souhaité, puis enfoncer **SEL** pour confirmer.

Alarmes de profondeur (DEPTH)

En activant cette alarme, une fois dépassée la profondeur réglée au préalable, la montre émettra trois signaux sonores pour prévenir le dépassement de profondeur et la profondeur affichée sur la cadran commencera à clignoter.

La profondeur réglable varie de 1m. (3 ft.) à 50 m. (164 ft.) à intervalles de 1 mètre (3 ft.). Enfoncer **SEL** pour accéder à la fonction, appuyer sur UP ▲ / DOWN ▼ pour régler la profondeur souhaitée, puis appuyer sur **SEL** pour confirmer.

Avertissement d'intervalle de profondeur (STEP)

Il est possible d'activer un avertissement pour les fois où un intervalle de profondeur est dépassé, par exemple tous les 2m. (6ft.).

En activant cet avertissement, chaque fois qu'un intervalle de profondeur est dépassé, la montre émet trois signaux sonores.

L'intervalle réglable va de 2m. (6ft.) à 25m. (82ft.) à intervalles de 1m. (3ft.). Appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction, enfoncer UP ▲ / DOWN ▼ pour régler la profondeur souhaitée, puis appuyer sur **SEL** pour confirmer.

Alarmes du temps de plongée (DIVE-T)

En activant cette alarme, une fois écoulé le temps précédemment configuré, la montre émettra trois signaux sonores pour prévenir que le temps de plongée a été dépassé et le temps de plongée affiché sur le cadran commencera à clignoter. Il est possible de régler le temps de 0'10" à 6'00" à intervalles de 0'10".

Appuyer sur **SEL** pour accéder à la fonction, enfoncer UP ▲ / DOWN ▼ pour régler le temps souhaité, puis enfoncer **SEL** pour confirmer. Enfoncer **ESC** pour sortir du réglage des alarmes.

TIME SET (TIME-S) correction de l'heure et de la date

Depuis cet affichage, en appuyant sur la touche **SEL**, il est possible d'accéder à la fonction qui permet de corriger l'heure, la date, le réveil et l'éventuelle deuxième horaire.

En enfonçant UP ▲ / DOWN ▼ il est possible d'accéder : AL. ON/OFF (réveil journalier) - H24/H12 - heures - minutes - d-m/m-d (affichage jour-mois ou mois-jour) - jour - mois - année T2 (deuxième horaire) ON/OFF.

Réglage du réveil :

Depuis l'affichage AL. OFF enfoncer la touche **SEL**.

La mention OFF s'affichera en clignotant.

Enfoncer up ▲/down ▼ pour passer sur ON et appuyer sur **SEL** pour confirmer.

Enfoncer up ▲/down ▼ pour aller sur les heures ou minutes, la donnée qui clignote correspond à celle sélectionnée.

Appuyer sur **SEL** e successivement UP ▲/DOWN ▼ pour changer le paramètre.

Enfoncer **SEL** pour confirmer jusqu'à entendre le signal sonore de confirmation.

Enfoncer **ESC** pour sortir de la fonction.

Si le réveil est activé, l'icône réveil (cloche) s'affichera.

Réglage de la date/heure

Depuis l'affichage AL.OFF faire défiler, en appuyant sur les touches UP ▲ / DOWN ▼ jusqu'à ce que la donnée souhaitée clignote.

Enfoncer **SEL** pour afficher la donnée, puis appuyer sur les touches UP ▲ / DOWN ▼ pour modifier la valeur.

Enfoncer **SEL** pour confirmer.

Enfoncer **ESC** pour sortir de la fonction.

Réglage du deuxième horaire W (world)

Depuis l'affichage T2, appuyer sur la touche **SEL**.


La mention OFF s'affichera en clignotant.

Appuyer sur UP ▲ / DOWN ▼ pour augmenter ou baisser le fuseau horaire par 30 minutes.

Enfoncer **SEL** pour confirmer puis appuyer sur **ESC** pour sortir de la fonction.

PLAN (Programmation de la plongée)

Depuis cet affichage, en appuyant sur la touche **SEL** pour accéder à la fonction PLAN (planificateur) :



Cette fonction permet d'afficher, en fonction du mélange utilisé (nitrox ou air), le temps de non décompression encore disponible aux différentes profondeurs (courbe de sécurité). Les valeurs sont fournies aussi bien pour la première plongée d'une (éventuelle) série, qu'au cours de l'intervalle de surface entre deux ou plusieurs plongées successives ; dans ce cas, GOA/CARTESIO/NEON tient compte de l'azote résiduel et réduit, par conséquent, les temps dans la courbe. Sur le cadran s'affichent les valeurs de la courbe de sécurité (temps de non décompression) relatives aux différentes profondeurs comprises entre 9m (29ft.) et 48m (157ft.), en augmentant manuellement de cette dernière de 3 m (10FT) obtenues en appuyant indifféremment sur les touche UP ▲ ou DOWN ▼. Maintenir enfoncé la touche **ESC** pour sortir de la fonction.

NOTA: La funzione PLAN viene disabilitata nel caso in cui il computer sia in STOP o nel caso sia impostato nella funzione GAGE, FREE, OFF.

SYSTEM - menu de système

Le mode système permet de télécharger les données sur PC/MAC, configurer le système, remettre à zéro l'appareil etc..

Depuis l'affichage SYSTEM, en appuyant sur **SEL** il est possible d'accéder aux fonctions PC, UNITS, HIST, INFO, AL.SP, T.ERASE.

PC LINK - INTERFACE PC COMPATIBLE

GOA/CARTESIO/NEON Cressi peut être relié à un P.C. ayant les caractéristiques suivantes :

- Système d'exploitation : Windows/Mac

Pour connecter les deux ordinateurs, suivre la procédure suivante :

- Installer le logiciel UCI Underwater Computer Interface sur le P.C.
- Connecter le matériel de l'interface Cressi à un port USB du P.C.
- Accéder à la fonction PC de GOA/CARTESIO/NEON en appuyant sur **SEL** depuis le menu SYSTEM

données contenues dans GOA/CARTESIO/NEON comme les profils de plongées, pour les voir après reproduites ou imprimées au moyen du logiciel.

UNITS - CONFIGURATION UNITÉ DE MESURE MÉTRIQUE/IMPÉRIALE

L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON peut indifféremment effectuer les calculs avec des valeurs en unités métriques (profondeur exprimée en mètres et températures en °C), qu'en unités impériales (feet et °F). Pour changer les unités de mesure, depuis l'affichage UNITS, appuyer sur la touche **SEL** jusqu'à entendre le signal sonore de confirmation.

Contrôler les mesures configurées, puis enfoncer **ESC** pour sortir de la fonction.

HISTORY (HIST) - MÉMOIRE HISTORIQUE DES PLONGÉES

L'affichage HIST permet de visualiser la mémoire historique non effaçable des plongées : La première ligne indique le nombre total d'heures d'utilisation en dive Hxxx et la deuxième ligne, la profondeur maximale atteinte.

INFO - MÉMOIRE HISTORIQUE DES PLONGÉES

L'affichage INFO fournit les informations de système : La première ligne correspond au numéro de série Sn xxxxxx

La deuxième ligne indique la version du firmware 1xx et le nombre de fois où la pile a été changée par l'utilisateur.

La montre sort de l'usine avec compteur de changements de pile à 00.

AL.SP - EXCLUSION DES ALARME DE REMONTÉE EN MODE AIR/NITROX/GAGE

Cette fonction permet de désactiver l'alarme sonore de remontée rapide (plus de 12m/min).

ATTENTION : Une vitesse de remontée excessivement rapide augmente le risque d'ADD ! Cette fonction est réservée aux moniteurs qui assument l'entière responsabilité de la désactivation de l'alarme relative à la rapidité de remontée (AL.SP). Dans tous les cas, lorsque cette fonction est activée, l'ordinateur affiche l'icône d'un haut-parleur barré tout au long de la plongée .

Pour activer la fonction d'exclusion de l'alarme, depuis l'affichage AL.SP enfoncer **SEL** jusqu'à entendre le signal sonore. Appuyer sur **ESC** pour revenir au menu SYSTEM.

T.ERASE (TISSEUE ERASE) RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Avec la fonction T.ERASE, tous les calculs relatifs à la désaturation, éventuellement en cours, se remettront à zéro. Le journal de bord (logbook), le profil et la mémoire historique des plongées effectuées restent mémorisés même après la réinitialisation de l'appareil.

Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile pour la location de l'appareil dans les centres de plongée

DANGER : Ne jamais réinitialiser l'appareil s'il doit être utilisé sous l'eau pour calculer des plongées successives !


Pour réinitialiser l'appareil, depuis l'affichage T.ERASE appuyer sur la touche **SEL**. À ce moment, la mention clignotante NO, et SURE? s'afficheront Appuyer sur les touches UP ▲ / DOWN ▼ pour sélectionner NO ou YES puis maintenir de suite enfoncé la touche **SEL** pendant 5 secondes :

Un compte à rebours de 5 à zéro secondes s'enclenchera, à l'issue duquel trois signaux sonores confirmeront la réinitialisation de l'appareil.

DIVE (PRE DIVE)

L'affichage de DIVE (pre dive) précède la plongée. Depuis cet affichage, il est possible de contrôler tous les paramètres préalablement configurés par le plongeur.

Il est important avant de plonger de régler la montre en mode dive et contrôler l'exactitude des paramètres qui accompagnent le plongeur tout au long de la plongée.



EN PLONGÉE FONCTIONS DE L'ORDINATEUR

L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON peut être réglé sur trois modes :

- **AIR** lorsque les plongées sont effectuées en air et si l'on souhaite utiliser le calcul de décompression.
- **NITROX** lorsque les plongées sont effectuées avec une ou deux mélanges hyperoxygénés (nitrox) et si l'on souhaite utiliser le calcul de décompression.
- **FREE** lorsque les plongées sont effectuées en apnée avec comptabilisation des plongeurs, et alarmes de surface et profondeur.
- **GAGE** si l'on souhaite utiliser le calcul de décompression tout en ayant les informations de temps, profondeur instantanée, profondeur moyenne de la plongée et chronomètre pouvant être remis à zéro.

REMARQUE : L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON est réglé par le fabricant sur la fonction AIR pour la plongée en air avec la pression PO₂ réglée sur 1,4 et le pourcentage de l'oxygène réglé sur 21%. Pour régler des pourcentages autres que Air 21% activer le mode NITROX.

ATTENTION : Avant d'effectuer la plongée, s'assurer que l'ordinateur ne soit pas verrouillé (présence de l'icône du cadenas ). Le cas échéant, déverrouiller depuis le menu MODE-S.


ATTENTION : Avant de plonger, il est recommandé de régler l'ordinateur en mode DIVE en appuyant sur la touche DOWN ▼ depuis l'affichage TOP. De cette manière, l'ordinateur activera le calcul des paramètres de la plongée dans un délai maximal de 2 secondes dès que la profondeur de 1,20 mètres est atteinte. En cas d'oubli, l'ordinateur s'activera automatiquement mais dans un délai maximal de 20 secondes dès que cette même profondeur est atteinte.

PLONGÉES DANS LES LIMITES DE LA COURBE DE SÉCURITÉ.

FONCTION AIR : Plongées à l'air.


En mode AIR, au cours d'une plongée dans les limites de la courbe de sécurité, les informations suivantes sont mises en évidence :

- Temps passé en plongée (Dive.T min.).
- Valeur de la profondeur actuelle (Depth m.).
- Profondeur maximale atteinte (Max m.).
- Temps de non décompression (No Deco min.).
- Température actuelle, exprimée en °C ou °F.
- Indicateur de la vitesse de remontée.
- Indicateur du niveau d'altitude si configuré.
- Le Facteur de Sécurité SF.
- Graphique à barres représentant le niveau de toxicité O₂ au SNC.



D'autres informations importantes sont disponibles en appuyant sur la touche UP ▲ au cours de la plongée et correspondent :

- La PO₂ maximale configurée.
- Le mode sélectionné (Air).
- La profondeur maximale pouvant être atteinte relative à la PO₂ maximale configurée.
- L'heure actuelle.



FONCTION NITROX : Plongée au nitrox.

L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON mémorise le réglage du pourcentage d'oxygène %O2 précédemment saisi jusqu'à ce qu'il soit à nouveau réglé manuellement par le plongeur sur des valeurs différentes.

Il est important de comprendre ce qui suit :

Les mélanges respiratoires artificiels comportent des risques très graves pour l'homme s'ils ne sont pas parfaitement connus, analysés et étudiés sous tous leurs aspects inhérents à l'activité sous-marine. Il est crucial de comprendre que LE MÉLANGE QUE L'ON RESPIRE DOIT CORRESPONDRE EXACTEMENT À CELUI RÉGLÉ SUR L'ORDINATEUR. SI TEL N'EST PAS LE CAS, LES INFORMATIONS sur la décompression et la toxicité du gaz fournies par l'ordinateur SERONT DANGEREUSES POUR LA VIE. Avant, après et pendant la plongée au NITROX, il est impératif de contrôler le pourcentage de l'oxygène et de faire en sorte qu'il corresponde exactement à celui de la bouteille.

AVANT UNE PLONGÉE AU NITROX.

L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON maintient toujours actif le programme pour plongées à l'air, jusqu'à ce qu'il soit réglé par le plongeur pour l'utilisation avec des mélanges nitrox. Dans ce cas, l'icône NITROX apparaîtra au cadran et restera présente pendant la plongée tant que GOA/CARTESIO/NEON est réglé sur MODE-S NITROX. Pour que l'ordinateur puisse adapter son algorithme de calcul aux nouveaux paramètres, une fois le programme Nitrox activé, il est nécessaire de régler sur l'ordinateur les valeurs exactes du pourcentage d'oxygène (FO2) contenues dans la bouteille que nous utiliserons après en avoir analysé méticuleusement le contenu.

DANGER : L'utilisation de cet ordinateur avec des mélanges hyperoxygénés (NITROX) est destinée uniquement à ceux qui ont suivi avec succès une formation complète sur l'utilisation de ces mélanges.

DANGER : Ne pas plonger avec de bouteilles contenant des mélanges au nitrox sans avoir vérifié personnellement la concentration d'oxygène.


IMPORTANT : Toujours contrôler la valeur de %O2 (pourcentage d'oxygène) réglée sur l'ordinateur avant de commencer la plongée ! Cela est possible, en surface, au moyen de l'affichage principale PRE-DIVE et DIVE SET qui permettent de visualiser rapidement des paramètres précédemment réglés.

IMPORTANT : Il convient de rappeler qu'avec le même temps de plongée, un mélange au nitrox prévoit des temps de non décompression plus longs par rapport à ceux à l'air. Il est cependant fondamental de strictement respecter la profondeur maximale concédée par le mélange au nitrox utilisé.

PENDANT LA PLONGÉE AU NITROX


Pendant une plongée au nitrox dans les limites de la courbe de sécurité, en plus de toutes les informations d'une plongée à l'air, seront également indiquées les informations suivantes :

- Graphique à barres représentant le niveau de toxicité O2 au SNC.
- Icône NITROX GAS1 ou GAS2 (CARTESIO/NEON).
- Indicateur du mélange utilisé (GAZ 1 ou GAZ 2 CARTESIO/NEON).



D'autres informations importantes sont disponibles en appuyant sur la touche UP ▲ au cours de la plongée et correspondent :

- La PO2 maximale configurée.
- Le pourcentage d'oxygène configurée %O2.
- La profondeur maximale pouvant être atteinte relative à la PO2 maximale configurée.
- L'heure actuelle.



Les données de la deuxième page concernent le mélange configuré GAS1 ou GAS2 (CARTESIO/NEON).

PLONGÉE À DEUX MÉLANGES : COMMUTATION DE GAZ (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON) AVANT UNE PLONGÉE AVEC COMMUTATION DE GAZ.

L'ordinateur CARTESIO/NEON maintient toujours actif par défaut le programme pour plongées à l'air, jusqu'à ce qu'il soit modifié et réglé par le plongeur pour l'utilisation avec deux mélanges en mode EAN (NITROX). Réglage du mode de plongée). Dans ce cas, l'icône NITROX apparaîtra au cadran et restera présente pendant la plongée jusqu'à ce que les paramètres de GOA/CARTESIO/NEON ne soient à nouveau changés. Pour que l'ordinateur puisse adapter son algorithme de calcul aux nouveaux paramètres, il est nécessaire de régler sur l'ordinateur les valeurs exactes du pourcentage d'oxygène (%O2) contenues dans les bouteilles que nous utiliserons après en avoir analysé méticuleusement le contenu.

COMMUTATION DE GAZ PENDANT LA PLONGÉE. (UNIQUEMENT CARTESIO/NEON)

Pendant la remontée d'une plongée, si l'ordinateur est réglé en mode MODE-S NITROX, l'icône du mélange primaire GAS1 clignotera dès que la profondeur maximale opérationnelle du deuxième mélange GAS2 sera atteinte, pour signaler que de cette profondeur à des profondeurs inférieures il sera possible de changer le gaz. À ce moment, pour changer de mélange, il suffit de maintenir enfoncé la touche MIX. et la mention GAS1 s'affichera.

En appuyant sur les touches UP ▲ / DOWN ▼ la mention GAS2 s'affichera avec les paramètres du deuxième mélange. En maintenant enfoncé la touche **SEL** du deuxième mélange GAS2.

REMARQUE : L'icône du mélange primaire GAS1 ne clignotera pas si au cours de la descente, la profondeur maximale opérationnelle du deuxième mélange n'est pas dépassée.

DANGER : Si la profondeur actuelle est supérieure à la profondeur maximale autorisée du MIX2, l'ordinateur CARTESIO/NEON n'autorisera pas le changement de gaz.

ALARME PO2.

L'ordinateur est en mesure de surveiller constamment un autre paramètre fondamental relatif à l'oxygène : la valeur correspondant à la pression partielle (PO2). La toxicité de l'oxygène peut se manifester aussi bien en cas d'exposition excessive qu'en cas de dépassement de la PO2 maximale, c'est-à-dire le dépassement de la profondeur limite autorisée par le mélange utilisé. Comme nous l'avons déjà vu, la valeur de la PO2 limite est réglée par le plongeur entre 1,2 bar et 1,6 bar. GOA/CARTESIO/NEON considère la valeur de 1,6 bar comme la limite maximale admissible de la pression partielle et, en fonction du mélange utilisé, signale automatiquement la profondeur maximale pouvant être atteinte. Il ne faut pas oublier que même lorsque de l'air est utilisé, la limite de toxicité de l'oxygène risque d'être atteinte. Cette limite varie en fonction de la PO2 réglée.

GOA/CARTESIO/NEON présente une valeur préréglée en usine de 1,4 bar à laquelle correspond, en cas de plongée à l'air, une profondeur maximale de 56,6 m (186 ft). Naturellement, il est possible de régler l'ordinateur sur d'autres valeurs de PO2 jusqu'à un maximum de 1,6 bar uniquement en surface sur l'affichage DIVE-S PPO2 SET.


Pour avertir le plongeur de l'excès de PO2, l'ordinateur présente une alarme **PO2**. En effet, une fois la profondeur limite atteinte, correspondant à la PO2 réglée (de 1,2 bar à 1,6 bar), une alarme sonore se déclenchera, en même temps l'icône PO2 et la profondeur actuelle clignoteront. Dès qu'une profondeur inférieure à cette limite sera à nouveau atteinte, l'alarme sonore cessera et la profondeur actuelle arrêtera de clignoter de même que l'icône **PO2**. Cette dernière restera cependant allumée aussi bien pendant le reste de la plongée que dans le LOG BOOK.

AFFICHAGE DE LA TOXICITÉ DU SNC

L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON Cressi est en mesure de représenter graphiquement le niveau de toxicité de l'oxygène au système nerveux central (SNC). Celui-ci est lié à la pression partielle de l'oxygène et au temps d'exposition du plongeur à des pressions partielles d'oxygène élevées (PO2).

Le niveau de toxicité de l'oxygène est représenté sur l'afficheur par une colonne formée par une barre à 5 segments qui indiquent les quantités croissantes d'oxygène accumulé. Quand tous les segments sont allumés, cela signifie que le 100 % de la tolérance maximale admissible pour le SNC a été atteint et le danger d'hyperoxie est grave.

On peut ainsi comprendre l'importance de pouvoir surveiller constamment cette donnée qui, étant une fonction de la pression partielle de l'oxygène et du temps d'exposition, doit toujours être contrôlée pendant la plongée. Lorsque le niveau d'oxygène atteint des valeurs d'alerte, proches de la toxicité maximal admissible (correspondant à 4 segments allumés sur 5), le graphique à barres commence à clignoter et une alarme sonore temporaire se déclenche pour indiquer la proximité à une situation de toxicité pour le SNC. Dans le cas où la situation reste telle quelle ou empire (100 % de toxicité admissible), la barre et l'indication continuent de clignoter et l'alarme sonore temporaire se répète jusqu'à ce qu'en remontant, la pression partielle de l'oxygène descende en-dessous de 0,6 atmosphères. À ce moment, le graphique à barres cesse de clignoter mais l'alarme sera de toute façon reportée dans le journal de bord de plongées.



REMARQUE : Le résultat des calculs de l'exposition à l'oxygène est arrondi à la valeur supérieure.

DANGER : Ne pas utiliser de mélanges hyper-oxygénés, ni pendant la plongée ni en décompression, sans avoir suivi des cours spécifiques. Le brevet Nitrox Base proposé par les différentes écoles prépare seulement à l'aptitude à l'utilisation des mélanges hyper-oxygénés standards (Ean 32 et Ean 36), dans les limites de non décompression.

VITESSE DE REMONTÉE

La vitesse de remontée est indiquée sur le cadran par un indicateur à points, placé au centre, qui fonctionne selon le tableau illustré sur la figure ci-dessus. Si pendant la phase de remontée les valeurs maximales de vitesse admissibles sont dépassées, l'indication SLOW et les trois icônes clignotent s'afficheront simultanément et une alarme sonore se déclenchera. Dans ces conditions, il faut interrompre la remontée jusqu'à ce que l'indication SLOW disparaisse et que le cadran revienne en conditions normales.

--	--	--	--


0.0 - 3.9 m/min. 4.0 - 7.9 m/min. 8.0 - 11.9 m/min. 12 - > 12 m/min.
 0.0 - 12 ft./min. 13 - 26 ft./min. 26 - 39 ft./min. 40 - > 40 ft./min.

REMARQUE : Si la vitesse maximale de remontée de 12m/min - 40ft/min est dépassée pendant une période prolongée, la montre/ordinateur GOA/CARTESIO/NEON rendra la plongée suivante plus conservatrice, mais uniquement si elle effectuée au cours de la descente, pour ne pas exposer le plongeur au risque d'ADD. L'icône indique que le facteur de pénalisation est actif.

DANGER : Une vitesse de remontée trop rapide augmente sensiblement le risque d'ADD ! Cressi conseille toujours d'effectuer à la fin de chaque plongée un arrêt de sécurité (appelé communément « safety stop ») de 3 min à 5 mètres (16 ft.), qui sera assisté par l'ordinateur (voir le chapitre suivant).

ARRÊT DE SÉCURITÉ - SAFETY STOP

GOA/CARTESIO/NEON est programmé pour signaler automatiquement un palier de sécurité (appelé safety stop) après toute plongée à plus de 10 m, comme recommandé par les enseignements et par les plus récentes études sur la physiologie de la plongée. Ce palier est effectué à une profondeur comprise entre 5 m (16ft.) et 3 m (9ft.), pendant une durée de 3 minutes.



Le palier est indiqué sur le cadran avec l'icône SAFE : l'affichage dans cette condition, indique clairement la durée en minutes et secondes avec un compte à rebours. L'arrêt de sécurité n'est pas obligatoire mais est vivement recommandé notamment lorsque par exemple la vitesse maximale de remontée est dépassée de manière répétée. Cressi conseille de toujours la respecter afin de ne pas s'exposer à des problèmes de sécurité.

REMARQUE : Pendant le palier de sécurité, la profondeur maximale sera visible en appuyant sur la touche UP .

ALARME DE PRÉAVIS DE DÉCOMPRESSION

Chaque fois que le temps restant avant la limite de la courbe de sécurité, indiqué par l'icône NO DECO, atteint 3 minutes, GOA/CARTESIO/NEON nous informe en émettant une alarme sonore. Dans cette situation, nous sommes sur le point de dépasser les limites de la courbe de sécurité et entrer dans une plongée avec décompression.

DEEP STOP

Afin d'éviter les risques liés aux microbulles qui se forment pendant la remontée, GOA/CARTESIO/NEON est en mesure de suggérer un palier profond (DEEP STOP) d'une durée d'une ou deux minutes (en cas de plongée avec décompression) à une profondeur variable selon le profil de plongée effectuée. Pendant la plongée, si le profil le demande, l'indication DEEP STOP sera affichée et un signal sonore sera émis. L'icône de palier avec la profondeur et le temps d'arrêt en minutes s'afficheront. Si le Deep Stop est omis par le plongeur, les avertissements seront annulés et l'ordinateur calculera à nouveau la planification de la remontée sans ce palier.

REMARQUE : Contrôler si le deep stop est activé (voir le paragraphe DIVE SET).

REMARQUE : Dans ce cas, la profondeur maximale sera visible en appuyant sur la touche UP ▲ /DOWN ▼.

PLONGÉE EN DEHORS DES LIMITES DE LA COURBE DE SÉCURITÉ (DÉCOMPRESSION)

DANGER : Ne pas utiliser cet appareil pour effectuer des plongées en dehors des limites de la courbe de sécurité ! Cressi déconseille l'utilisation de cet appareil pour effectuer des plongées avec décompression.

Cependant, si pendant la plongée, pour des raisons d'inattention ou d'urgence, vous étiez contraint à dépasser les limites de la courbe de sécurité, GOA/CARTESIO/NEON serait en mesure de fournir toutes les informations relatives à une remontée correcte et aux paliers de décompression correspondants. En sortant des limites de la courbe, l'ordinateur émet une alarme sonore et l'affichage change simultanément, pour se présenter comme illustré sur la figure en fournissant au plongeur les informations suivantes :



- Icône de palier avec l'indication DEC clignotant en bas du cadran signalant la sortie des limites de la courbe de sécurité et le besoin d'effectuer des paliers de décompression. La flèche dirigée vers le haut clignotera pour solliciter la remontée.
- Profondeur du premier palier planifié (le plus profond), indiquée en mètres (m) ou pieds (ft). Celle-ci peut varier d'un maximum de 24 m à un minimum de 3 m avec décréments de 3 m en 3 m.
- Durée en minutes du premier palier de décompression (le plus profond).
- Icône TOTAL indiquant la durée totale de remontée, c'est-à-dire le temps nécessaire pour remonter au palier le plus profond en respectant la vitesse de remontée, plus le temps prévu pour le palier à cette profondeur et à

d'autres profondeurs successives éventuelles (y compris le palier profond, si nécessaire), plus le temps d'arrêt de sécurité, plus le temps nécessaire pour atteindre la surface après avoir effectué les paliers de décompression.

- Icône "DIVE. T" indiquant le temps passé en plongée.

REMARQUE : Dans ce cas, la profondeur maximale sera visible en appuyant sur la touche UP ▲ / DOWN ▼.

DANGER : NE jamais remonter au-dessus du palier de décompression. Afin d'éviter la survenance accidentelle de cette situation, il faut rester pendant la décompression à des profondeurs légèrement supérieures par rapport celle du palier mais toujours dans l'intervalle de profondeur établie pour effectuer la décompression indiqué par l'appareil avec les deux icônes simultanément allumées et non clignotant. Il ne faut pas oublier qu'en cas de paliers de décompression, la quantité de gaz nécessaire pour terminer la plongée augmente.

Alarme d'omission du palier de décompression.

Si, pour une raison quelconque, le palier de décompression est « forcé », en remontant au-dessus de la profondeur indiquée par l'ordinateur, on entendra une alarme sonore et, simultanément, la flèche dirigée vers le bas de l'icône de décompression clignotera jusqu'à ce que l'on soit descendu au moins à la profondeur de palier ou plus profond que celle-ci. L'ordinateur concède un délai maximal de 2 minutes pour corriger cette situation dangereuse clairement mise en évidence par une alarme sonore continue.

Lorsque les 2 minutes se sont écoulées sans que le plongeur soit revenu à la profondeur de décompression indiquée, GOA/CARTESIO/NEON entrera dans le PROGRAMME ERROR en faisant clignoter l'icône STOP et ne pourra plus être utilisé pendant les 48 heures suivantes car il fonctionnera seulement en tant que montre ne permettant l'accès qu'aux fonctions de LOG BOOK et HISTORY. Puis,

à l'affichage PRE DIVE apparaîtra l'icône "STOP" clignotant avec l'indication DECO et l'icône de palier avec la flèche vers le haut clignotant, ce qui signifie que lors de la dernière plongée, le palier de décompression a été omis.

En cas d'immersion dans le 48 heures qui suivent, GOA/CARTESIO/NEON sonnera de manière répétée et la mention STOP s'affichera au cadran.

Le même avertissement sera mémorisé dans le LOG BOOK pour indiquer qu'à une date déterminée la plongée portant un numéro déterminé a été effectuée en omettant le palier de décompression.

DANGER : Dans ces conditions, il n'est pas possible de plonger dans les 48 heures qui suivent. Si des symptômes d'ADD apparaissent, prendre les dispositions médicales prévues et s'adresser à la DAN et à un centre hyperbare en fournissant la plus grande quantité de données possible sur la plongée effectuée. Au contraire et en cas de descente à plus de 1 m sous la profondeur de palier, la flèche qui indique de commencer remontée clignotera

EN PLONGÉE FREE (APNÉE)


GOA/CARTESIO/NEON dispose d'un mode dédié aux plongeurs en apnée avec des fonctions spécifiques telles que le comptage des plongeon (temps et profondeur) et temps de récupération en surface.

IMPORTANT : Cet appareil ne devrait être utilisé que par des plongeurs possédant un brevet : en effet, aucun ordinateur n'est capable de remplacer une formation approfondie sur la plongée sous-marine. N'oubliez pas que seule une préparation adéquate assure une plongée en apnée en toute sécurité.

⚠ DANGER : AUCUN ORDINATEUR DE PLONGÉE NE PEUT PROTÉGER COMPLÈTEMENT DU RISQUE DE SYNCOPE OU DU SYNDROME DU TARAVALA. L'ORDINATEUR SE LIMITE DE FAIT À INDIQUER LES TEMPS DE PLONGÉE ET DE SURFACE, LA PROFONDEUR ET LE RAPPORT ENTRE EUX. LES INFORMATIONS QUI SONT FOURNIES AU PLONGEUR N'ONT QUE LA VALEUR DE SIMPLES DONNÉES QUI DEVIENNENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT UNE FOIS QU'ELLES SONT EXAMINÉES ET ÉLABORÉES PAR L'ESPRIT HUMAIN. UNE PRÉPARATION THÉORIQUE SOLIDE ET APPROFONDIE EST PAR CONSÉQUENT RECOMMANDÉE.

En mode FREE, au cours de la plongée s'affichent de la première à la dernière ligne, les informations suivantes :


- Profondeur maximale atteinte (Max m.).
- Temps effectif du plongeon actuel en minutes et secondes
- Valeur de la profondeur actuelle (Depth m.).
- le numéro du plongeon en cours
- la température actuelle, exprimée en °C ou °F.



D'autres informations importantes sont disponibles en appuyant sur la touche UP ▲ (>)

au cours de la plongée et correspondent :


- Le temps total de la session en apnée en minutes
- La profondeur maximale atteinte au cours de la session
- L'heure actuelle



EN SURFACE FREE (APNÉE)

Lors de l'intervalle de surface entre deux plongeurs, les données suivantes s'affichent :

- Profondeur maximale du plongeur précédent.
- Temps de plongée du plongeur précédent.
- Temps de surface en minutes et secondes.
- nombre de plongées effectuées.
- Température.



Pour sortir de la sessions d'apnée :

Appuyer sur la touche **ESC** pour afficher l'écran de sortie.

Puis enfoncer UP ▲ /DOWN ▼ jusqu'à ce que YES s'affiche et confirmer en appuyant sur **SEL**.

REMARQUE : Après 30 minutes de surface, la session sera automatiquement fermée.

ESC TO END THE SESSION
(SURFACE)




▲ Scroll YES / NO
and confirm **SEL**

REMARQUE : Pour éviter tout risque d'ADD, après une plongée FREE, les plongées en air ou au nitrox sont interdites dans les 24 heures qui suivent.

MODE GAGE : profondeur et chronomètre.

Outre les modes AIR, NITROX et FREE, l'ordinateur est doté d'un quatrième programme appelé GAGE (profondimètre et chronomètre) qui peut être utilisé aussi bien par ceux qui effectuent des plongées en apnée que pour les plongées dites "techniques". Dans ce cas, l'appareil fournit uniquement les paramètres de base de la plongée à savoir la profondeur, le temps de plongée et la profondeur moyenne, la température et ne calcule en aucun cas la saturation et désaturation des tissus, qui doit être programmé et calculé à l'aide de logiciels spéciaux et/ou tableaux prévus à cet effet. À cet égard, Cressi tient à rappeler que les plongées sportives doivent être effectuées dans les limites de la courbe de sécurité et à une profondeur maximale de 40 m (limite des plongées sportives) : dépasser ces limites signifie augmenter considérablement le risque d'ADD ! En mode GAGE, au cours d'une plongée dans les limites de la courbe de sécurité, les informations suivantes sont mises en évidence :

- Profondeur maximale atteinte.
- Temps de plongée (minutes).
- Profondeur actuelle.
- Temps de plongée (secondes).
- Profondeur moyenne (A.).
- Température.



Pour visualiser l'heure actuelle, enfoncer UP ▲ /DOWN ▼

IMPORTANT : L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON a été conçu uniquement pour les plongées sportives pratiquées par des amateurs et non pas pour des emplois de caractère professionnel qui exigent des temps d'immersion prolongés et par conséquent une augmentation du risque d'ADD.

DANGER : Cressi déconseille d'effectuer des plongées avec des mélanges gazeux différents de l'air sans avoir suivi un cours spécifique. Ceci en tenant compte du fait que les plongées techniques peuvent exposer le plongeur à des risques différents de ceux liés aux plongées de loisirs pouvant entraîner de graves dommages physiques et, dans des cas extrêmes, même la mort.

IMPORTANT : Après une plongée en mode GAGE, l'appareil n'effectue pas de calculs de saturation et désaturation dans les 48 heures qui suivent.

DANGER : En cas de réinitialisation de l'appareil, en accédant au mode system, la mémoire d'azote sera annulée, ainsi l'appareil ne sera plus en mesure de calculer une plongée successive en tant que telle. Ne jamais utiliser cette fonction si au moins 48 heures ne se sont pas écoulées depuis la dernière plongée.

Lorsque la fonction Gage est active, l'icône GAGE s'affiche

REMARQUE : L'ordinateur GOA/CARTESIO/NEON est réglé par le fabricant sur la fonction MODE SET (MODE-S) AIR.


REMARQUE : Le capteur de profondeur fournit des indications entre 0 et 120 m.

CHRONOMÈTRE DE PROFONDEUR (PLONGÉE GAGE)

Pendant la plongée en mode GAGE, il est possible d'enclencher un chronomètre de profondeur pouvant être remis à zéro.

Pour activer le chronomètre de profondeur, maintenir enfoncé la touche **ESC**.

Les données relatives au chronomètre s'afficheront comme suit sur la dernière ligne



Enfoncer la touche UP ▲ pour enclencher ou arrêter le chronomètre, appuyer sur la touche DOWN ▼ pour remettre à zéro le chronomètre,

Enfoncer **ESC** pour afficher à nouveau la profondeur moyenne et la température.

La dernière donnée affichée par le chronomètre sera sauvegardée dans le journal de bord.

UTILISATION DE L'ORDINATEUR AVEC FAIBLE VISIBILITÉ

À tout moment de la plongée, si les conditions d'éclairage ne permettaient pas une lecture aisée de l'afficheur, il est possible d'activer son rétro-éclairage en appuyant sur la touche LIGHT. Le rétro-éclairage de l'afficheur dure quelques secondes après quoi il s'éteindra automatiquement. Au cours du rétro-éclairage, quelques taches foncées pourraient apparaître sur le cadran. Ces taches ne doivent pas être considérées comme des défauts car elles sont dues à l'utilisation d'un écran à contraste élevé.

INTERVALLE DE SURFACE

Après une plongée effectuée avec la fonction MODE-S AIR ou MODE-S NITROX, lorsque l'on remonte à des profondeurs inférieures à 0,8 m, les informations suivantes s'affichent :

- Intervalle de surface en heures et minutes (SURF.T)
- Temps de désaturation (DESAT) qu'il est nécessaire d'attendre avant de pou-

voir effectuer un vol (en heures et minutes).

- Temps de NO FLY et icône correspondante. L'apparition de cette icône signifie que les voyages en avion ou à des altitudes supérieures à celle du site de plongée doivent être évités.
- Profondeur maximale de la plongée qui vient d'être effectuée.
- Durée de la plongée qui vient d'être effectuée.

IMPORTANT : En suivant les indications des principales organisations de médecine sous-marine et hyperbare, GOA /CARTESIO/NEON appliquera les temps de non vol de la manière suivante : 12 heures après une seule plongée dans les limites de la courbe de sécurité (sans décompression). 24 heures après une plongée en dehors des limites de la courbe de sécurité (avec décompression) ou après des plongées répétitives ou plusieurs fois par jour (multiday) si elles sont correctement effectuées. 48 heures après l'utilisation de la fonction GAGE ou si de graves erreurs se sont vérifiées au cours de la plongée.

NOTE : Si une plongée est commencée après moins de 2 minutes d'intervalle en surface, GOA/CARTESIO/NEON interprète cette nouvelle plongée comme la continuation de la précédente : le numéro de plongée est le même et le calcul de la durée reprend là où il avait été arrêté. Par contre, les plongées effectuées après au moins 2 minutes d'intervalle en surface sont considérées comme des plongées successives. En cas de plongée effectuée avec la fonction GAGE, l'appareil n'est pas en mesure d'effectuer de calculs de saturation et de désaturation pendant les 48 heures restantes qui s'écoulent à partir de la fin de la plongée, représentées par l'intervalle de surface SURF.T.

PC LINK - INTERFACE P.C. COMPATIBLE

GOA/CARTESIO/NEON Cressi peut être relié à un P.C. ayant les caractéristiques suivantes :

- Système d'exploitation : Windows/Mac

Pour connecter les deux ordinateurs, suivre la procédure suivante :

- Installer le logiciel UCI Underwater Computer Interface sur le P.C.
- Connecter le matériel de l'interface Cressi à un port USB du P.C.
- Accéder à la fonction PC de GOA/CARTESIO/NEON en appuyant sur la touche **SEL** depuis le menu SYSTEM

Ensuite, en suivant les instructions, il est facile de télécharger toutes les données contenues dans GOA/CARTESIO/NEON comme les profils de plongées, pour les voir après reproduites, imprimées ou modifiées au moyen du logiciel.

SOIN ET ENTRETIEN

GOA/CARTESIO/NEON Cressi a été conçu et réalisé pour résister aux conditions sévères d'une utilisation sous-marine intense. Il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit d'un appareil de précision qui mérite toutes les attentions nécessaires. Il est indispensable d'éviter les chocs violents, de le protéger de sources de chaleur excessive, de le rincer toujours à l'eau douce après son utilisation, de le sécher soigneusement et ne jamais le ranger lorsqu'il est mouillé et d'éviter le contact avec des équipements lourds comme, par exemple, les bouteilles.

IMPORTANT : L'ordinateur ne doit pas entrer en contact avec des solvants ou des substances chimiques de quelque sorte que ce soit. Ne pas utiliser d'air comprimé pour sécher l'ordinateur. La touche n'a besoin d'aucun entretien particulier : ne jamais lubrifier avec des huiles ou des sprays de quelque sorte que ce soit.

REMARQUE : En remplaçant la pile, contrôler le logement : si des signes d'humidité apparaissent à l'intérieur, envoyer l'appareil à un centre d'assistance autorisé. En présence d'éventuelles anomalies de fonctionnement, ne pas utiliser l'appareil pour effectuer des plongées et s'adresser à un revendeur autorisé par Cressi pour la révision.

REEMPLACEMENT DE LA PILE.

Le remplacement de la pile doit être effectué chaque fois que le cadran de l'appareil affiche le signal de pile déchargée.

Si l'icône de la pile fixe apparaît sur le cadran, cela signifie que toutes les fonctions de GOA/CARTESIO/NEON fonctionnent. Il est toutefois recommandé, notamment si l'ordinateur/montre est utilisé dans des milieux froids, de remplacer la pile au plus tôt.



LOW BATTERY
(YOU SHOULD CHANGE THE BATTERY SOON)

Si le cadran affiche la pile clignotante (icône), les fonctions dive sont désactivées pour des raisons de sécurité



YOU MUST CHANGE THE
BATTERY
(DIVE FUNCTION IS DISABLED)

IMPORTANT : Lorsqu'on remplace la pile, toutes les données relatives à la désaturation, l'heure et la date sont perdues. Régler à nouveau l'heure et la date afin que les données du journal de bord soient correctes. Ne pas rempla-

cer ne pas remplacer la pile en cours de désaturation car toutes les données relatives au calcul de la désaturation, seraient perdues. Le cas échéant, ne pas plonger au cours des prochaines 48 heures. Après le changement de la pile, tous les réglages reviennent sur la dernière valeur configurée par l'utilisateur. L'heure et la date doivent être à nouveau réglées. Pour remplacer la pile, dévisser les deux vis du couvercle placé à l'arrière de l'instrument à l'aide d'un tournevis. Retirer le couvercle et observer l'état de la pile et de son logement : si l'on constate des traces de corrosion dues à des infiltrations, s'adresser à un centre autorisé Cressi pour la révision de l'appareil. Si tout apparaît en bon état, retirer la pile de son logement en tournant l'ordinateur vers le bas. Remplacer la pile en respectant les polarités (une polarité erronée peut endommager l'appareil). Avant de refermer le couvercle, vérifier s'il n'y a pas des impuretés sur le logement et passer une fine couche de graisse à base de silicone sur son joint d'étanchéité.

REMARQUE : Il convient de rappeler que différents facteurs conditionnent la durée moyenne de la pile, tels que, par exemple : le temps de stockage de l'appareil avant l'achat, la durée des plongées, l'utilisation du rétro-éclairage, la qualité de la pile dont la durée moyenne varie, par exemple, en fonction de la température.

REMARQUE : Ne pas serrer excessivement le couvercle ! Un serrage excessif non seulement ne garantit pas une meilleure étanchéité du logement de la pile mais pourrait même casser le couvercle ou causer des difficultés lors de la prochaine ouverture. **Ne pas toucher ou tenter de nettoyer le capteur de pression** ! D'éventuels dysfonctionnements ne seront pas couverts par la garantie.

REMARQUE : S'assurer que l'appareil est étanche !

IMPORTANT : Les éventuels dysfonctionnements ou inondations dus à un remplacement incorrect de la pile, ne sont pas couverts par la garantie.

Algorithme : Algorithme CRESSI RGBM.

Tissus témoins : 9 avec périodes de saturation comprises entre 2,5 et 480 minutes

Capteur de profondeur :

- Étalonnage pour eau salée (en eau douce, les profondeurs indiquées sont inférieures de 3 % environ)
- Plage de mesure : 0-120m (0 ft. - 393 ft.), mesuré chaque seconde.
- Précision : +/- 1% (T 20°C).
- Résolution de lecture : 10 cm (de 0 à 100 m) / 1 m (de 100 à 120 m) / 1 ft (de 0 à 316 ft)
- Intervalle de saisie de données 20 sec. en surface et 1 seconde en DIVE.

THERMOMÈTRE :

- Résolution : 1 °C / 1 °F
- Plage de mesure : -5 °C +40 °C.
- Précision : +/- 2 °C / 10 min changement °C

MONTRE :

- Précision : +/- 30 sec. en moyenne par mois.
- Affichage 24 heures.

PILE :

Pile CR 2450 de 3V.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE CRESSI POUR ORDINATEUR DE PLONGÉE CRESSI ET ACCESSOIRES RELATIFS

AVERTISSEMENT IMPORTANT : La présente garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur par la Réglementation nationale applicable en matière de vente de biens de consommation.

Cressi fournit la présente garantie limitée à l'acheteur de l'ordinateur de plongée Cressi, des accessoires pour ordinateur de plongée Cressi (produit).

Pendant la période de garantie, Cressi, ou un centre d'assistance autorisé Cressi, s'occupera, à sa seule discrétion, d'éliminer les éventuels défauts de matériel, de design et de fabrication gratuitement par la réparation ou le remplacement du produit conformément à la présente garantie limitée.

La présente garantie limitée est valide et efficace uniquement dans le pays où le produit a été acheté à condition que Cressi ait destiné le produit à la vente dans ce pays. Cependant, en cas d'achat du produit dans l'un des états membres de l'Union Européenne, en Islande, Norvège, Suisse et Turquie et dans le cas où Cressi ait destiné originellement le produit à la vente dans l'un de ces pays, la présente garantie limitée est valide et efficace dans tous ces pays.

Des limitations au service prévu par la présente garantie pourraient dériver de la présence dans les produits d'éléments spécifiques pour un pays déterminé.

Pour les pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne et autres que l'Islande, la Norvège, la Suisse et la Turquie, à condition que l'acheteur accepte de verser un tarif d'entretien et un remboursement pour les frais d'expédition soutenus par Cressi ou par un centre autorisé Cressi, il est possible d'obtenir le service prévu par la garantie dans des pays autres que ceux du pays d'achat du produit. Les éventuelles pièces de rechange seront dans ce cas fournies gratuitement.

Période de garantie

La période de garantie prend effet à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur initial.

Le produit peut être constitué de plusieurs composants qui pourraient être couverts par une période de garantie différente, en particulier la présente garantie limitée est valable pour une période de :

- A) deux ans pour les ordinateurs de plongée
- B) un an pour les produits consommables et les accessoires, y compris, à titre d'exemple et non restrictif, les bracelets, boucles-fermoirs, etc. (qu'ils soient compris dans le paquet de vente de l'ordinateur de plongée ou vendus séparément).

Dans les limites de ce qui est autorisé par la réglementation nationale applicable, la période de garantie ne sera en aucun cas étendue ou renouvelée ou modifiée en cas de revente, de réparation ou de remplacement du produit, autorisés par Cressi. Cependant, les pièces du produit réparées ou remplacées pendant la période de garantie ou le produit de remplacement sont garantis pour la période de garantie d'origine restante ou pendant trois mois à compter de la date de réparation ou de remplacement en fonction de l'intervalle de temps qui s'avère être le plus long.

Comment bénéficier des services de garantie

En cas de réclamations par rapport à la présente garantie limitée, contactez votre revendeur autorisé Cressi pour des informations sur comment faire la réclamation ; on vous fournira toutes les informations sur comment demander l'application de la garantie sur le produit que vous avez acheté. En cas de restitution du produit en l'envoyant au revendeur autorisé Cressi, assurez-vous que le transport soit prépayé.

La validité des réclamations présentées et relatives à la présente garantie limitée, est sujette à la notification, à Cressi ou à un centre d'assistance autorisé Cressi, du défaut dans un délai raisonnable après la découverte de celui-ci et, dans tous les cas, pas au-delà de la période de garantie.

Pour toute réclamation sur la base de la présente garantie limitée, il est nécessaire de fournir son nom et adresse, la preuve d'achat qui devra porter le nom et l'adresse du vendeur, la date et le lieu d'achat et le type de produit. La demande de réparation sous garantie sera effectuée gratuitement au bon vouloir de Cressi ou d'un centre autorisé Cressi et le produit sera réparé ou remplacé dans un délai raisonnable.

Si le produit est jugé non conforme aux termes et aux conditions cités dans la présente garantie limitée, Cressi ou un centre autorisé Cressi se réserve le droit de débiter les frais d'entretien et/ou de réparation.

Autres remarques importantes

En cas de réparation ou de remplacement du produit, les données et les contenus mémorisés dans celui-ci pourront être perdus. Cressi ou un centre d'assistance autorisé Cressi décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte des contenus ou données pendant la réparation ou le remplacement du produit.

Cressi invite donc la clientèle à créer des copies de sauvegarde ou de noter par écrit tout contenu ou donnée importants mémorisés dans le produit.

Le produit ou une pièce de celui-ci, quand il est remplacé, devient la propriété de Cressi. En cas de remboursement reconnu, le produit pour lequel le remboursement est effectué doit être rendu à un centre d'assistance autorisé Cressi car il devient la propriété de Cressi et/ou du centre autorisé Cressi.

En cas de réparation ou de remplacement du produit, Cressi ou un centre d'assistance autorisé Cressi, peuvent utiliser des produits ou pièces neuves, comme neuves ou reconditionnées.

Exclusions et limitations

La présente garantie limitée ne couvre pas :

1. a) la détérioration du produit due à une normale usure ; b) défauts causés par un usage impropre (y compris, à titre d'exemple mais non restrictif, défauts causés par des objets pointus, pliure, compression, chute, heurts, etc.) ; c) défauts ou dommages causés par un usage incorrect du produit, y compris un usage contraire aux instructions fournies par Cressi (par exemple celles indiquées dans le manuel d'utilisation du produit) ; d) défauts causés par d'autres événements qui ne dépendent pas de Cressi ;
2. manuels de l'utilisateur ou logiciels de tiers (même si inclus dans le paquet ou vendus avec le matériel de Cressi), configurations, contenus ou données, qu'ils soient fournis avec le produit ou obtenus via téléchargement ou fournis avec l'installation, montage, expédition ou autre phase de la chaîne de fourniture ou acquis de manière différente par l'acheteur ;
3. défauts ou défauts présumés, causés par l'utilisation ou le raccordement du produit avec tout autre accessoire, logiciel et/ou service non produit ou fourni par Cressi ou à cause d'une utilisation autre que celle prévue ;
4. plies remplaçables.

La présente garantie limitée n'est pas valable dans les cas suivants :

1. si le produit a été ouvert, modifié ou réparé par un personnel non appartenant à Cressi ou à un centre d'assistance autorisé Cressi ;
2. si le produit a été réparé en utilisant des pièces de rechange non autorisées ;
3. si le produit a été exposé à des substances chimiques comme par exemple (à titre d'exemple et non restrictif) des anti-moustiques.

Cressi ne garantit pas le fonctionnement du produit sans interruption ou exempt d'erreurs ou que le produit fonctionnera avec d'autres matériels ou logiciels fournis par des tiers.

Limitation de la responsabilité de Cressi

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LE SEUL MOYEN EXCLUSIF DE RECOURS À LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COMPROMET CEPENDANT PAS LES DROITS RECONNUS PAR LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES APPLICABLES. CRESSI NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS, PUNITIFS OU CONSÉQUENTS, Y COMPRIS, À TITRE D'EXEMPLE ET NON RESTRICTIF. LES MANQUES DE PROFITS OU BÉNÉFICES PRÉVUS, MANQUES ECONOMIQUES OU GAINS, PERTE DE DONNÉES, DONNÉES PUNITIVES, NON UTILISATION DU PRODUIT OU D'UN ÉVENTUEL ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, COÛT DU CAPITAL, COÛT DE L'ÉQUIPEMENT OU DES STRUCTURES DE REMPLACEMENT, TEMPS D'ARRÊT, RÉCLAMATIONS DE TIERS Y COMPRIS LES CLIENTS ET DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ DÉRIVANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE LA NON APPLICATION DE LA GARANTIE OU DU CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU AUTRE MOYEN JURIDIQUE, MÊME DANS LE CAS OU CRESSI SERAIT À CONNAISSANCE DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES. CRESSI NE PEUT ÊTRE RETENU COMME RESPONSABLE POUR LES RETARDS DE SERVICE INDICQUÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU DE LA NON UTILISATION PENDANT LA PÉRIODE DE RÉPARATION DU PRODUIT.

www.diveboutik.com

Notes: _____

www.diveboutik.com

Notes: _____

www.diveboutik.com

www.diveboutik.com

CRESSI
SINCE 1946

Via G. Adamoli, 501 - 16165 GENOVA - ITALY
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220
info@cressi-sub.it - www.cressi.com